

Příloha č. 1_Nabídka odprodej SDP 2026

Poř. č.	RZ	Název nomenklatury	Barva	Km	Rok v.	Kat. Směrnice EHK	Podútvár		Nabízená cena v CZK
1.	BNE8401	VW Transporter 2,5 - 85 kW	MODRÁ	267200	1996	94/12 S2	048 - výřad Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, svítí kontrolka motoru, vyšší spotřeba oleje, nutná oprava vñence řazení, a oprava startéru, silná koroze podvozku a brzdového systému, řízení vykazuje vůle, silná koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, do vozidla zatéká v pravé části kabiny, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
2.	BEE3175	VW Transporter 2,5 - 85 kW	MODRÁ	277404	1996	94/12 S2	029 - výřad Dymokury	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, svítí kontrolka motoru, vyšší spotřeba oleje, koroze podvozku a brzdového systému, řízení vykazuje vůle, koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
3.	1S22752	Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	BÍLÁ	281265	2002	83-05 B	029 - výřad Dymokury	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, svítí kontrolka motoru, vyšší spotřeba oleje, silná koroze podvozku a brzdového systému, řízení vykazuje vůle, silná koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
4.	4S01473	VW Transporter 4x4 2,5 - 85 kW	ZELENÁ	454229	2003	1999/102A	048 - výřad Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, svítí kontrolka motoru, vyšší spotřeba oleje, silná koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, silná koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, na konci životnosti bylo vozidlo využíváno na udržbě, převoz stavebního materiálu apod.,neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
5.	1S22862	VW Transporter 4x4 2,5 - 85 kW	ZELENÁ	370685	2003	1999/102A	048 - výřad Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, svítí kontrolka motoru, nutná výměna svíček a kabelů, vyšší spotřeba oleje, silná koroze podvozku a brzdového systému, únik brzdové kapaliny, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, silná koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér vozidla silně poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
6.	3A15124	Mitsubishi Pajero 2,5 TD - 85 kW	ČERVENÁ	274736	2003	1999/102A	029 - výřad Dymokury	Závada motoru-nefunkční, nutná výměna, vyšší spotřeba oleje, silná koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, silná koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér silně poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	

7.	4S40168	Fiat Dobló 1,6 - 76 kW	MODRÁ METALÍZA	173156	2005	2001/1A	029 - výřad Dymokury	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, svítí kontrolka motoru, vyšší spotřeba oleje, silná koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, silná koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
8.	4S40192	Fiat Doblo 1,3 JTD- 51 kW	MODRÁ	263882	2005	2002/1A	029 - výřad Dymokury	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, svítí kontrolka motoru, vyšší spotřeba oleje, silná koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, silná koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
9.	5S56037	Š. Octavia II Combi 1,6 - 75 kW	BÍLÁ	241160	2006	2003/76B	048 - výřad Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, svítí kontrolka motoru, vyšší spotřeba oleje, silná koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, nutná výměna zadní nápravy, vůle řízení, silná koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
10.	2A26161	VW Caravelle 2,5 - 85 kW	MODRÁ	364160	2003	1999/102A	029 - výřad Dymokury	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, svítí kontrolka motoru, vyšší spotřeba oleje, nutná oprava převodové skříně, některé rychlostní stupně jsou špatně řadit, koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
11.	6S25743	VW Transporter 2,5 TDi - 96kW	STŘÍBRNÁ 12.09.2022	249725	2008	2006/96B	029 - výřad Dymokury	Závada motoru, nutná výměna, průnik oleje do spalovacího a motorového prostoru, poškozené vstříky, silná koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, silná koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
12.	8S43152	KIA Cee'd kombi 2,0 - 105 kW	ŠEDOBÉŽOVÁ SVĚTLÁ METALÍZA	182680	2008	2003/76B	029 - výřad Dymokury	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, vyšší spotřeba oleje, silná koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, poškozený přední nárazník, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	

13.	8S43157	KIA Cee'd kombi 2,0 - 105 kW	ČERVENÁ	177930	2008	2003/73B	029 - výřad Dymokury	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, svítí kontrolka motoru, vyšší spotřeba oleje, silná koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, nutná GO zadní nápravy, vůle řízení, silná koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
14.	8S43216	Peugeot 308 1,6 - 110 kW	STŘÍBRNÁ	162015	2008	2003/76B	048 - výřad Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, svítí kontrolka motoru, vyšší spotřeba oleje, silná koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, silná koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
15.	8S43240	Seat Leon 1,4 - 92 kW	ČERNÁ PERLEŤOV Á	198800	2008	2003/76B	029 - výřad Dymokury	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, svítí kontrolka motoru, vyšší spotřeba oleje, koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
16.	8S43261	Opel Zafira Combi 1,8 - 103 kW	ŠEDÁ METALÍZA	173822	2008	2003/76B	048 - výřad Kutná Hora	Závada motoru, průnik oleje do motorového prostoru, svítí kontrolka motoru, vysoká spotřeba oleje, koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
17.	8S43264	VW Golf Combi 1,4 - 103 kW	ŠEDÁ METALÍZA	221712	2008	2006/96B	048 - výřad Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, svítí kontrolka motoru, vyšší spotřeba oleje, koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
18.	8S43267	VW Golf Variant 1,4 - 118 kW	MODRÁ METALÍZA	271230	2008	2006/96B	048 - výřad Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, vyšší spotřeba oleje, závada převodové skříně, nutná oprava, koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
19.	8S43471	Š. Octavia II 1,6 - 75 kW	MODRÁ TMAVÁ METALÍZA	329750	2009	2003/76B	048 - výřad Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, svítí kontrolka motoru, vyšší spotřeba oleje, Závada převodovky, prasklé tělo, je bez oleje, defekt diferenciálu, koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	

20.	1AB9719	VW Caravelle 2,5 TDi - 128 kW	STŘÍBRNÁ METALÍZA	196094	2009	2006/96B	029 - výřad Dymokury	Závažná vada motoru, nutná výměna, koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
21.	3SA0179	Š. Fabia II Combi 1,4 - 63 kW	ŠEDOBEŽOVÁ SVĚTLÁ METALÍZA	251154	2009	2003/76B	048 - výřad Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, svítí kontrolka motoru, ESP, vyšší spotřeba oleje, koroze podvozku a brzdového systému svítí ABS, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
22.	4AB3749	Š. Octavia II 1,6 - 75 kW	MODRÁ TMAVÁ METALÍZA	388489	2009	2003/76B	048 - výřad Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, svítí kontrolka motoru, vyšší spotřeba oleje, koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
23.	1SR7968	Ford Transit 350 M 2,4 TD - 66 kW	ČERVENÁ	198414	2009	83-05B	029 - výřad Dymokury	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, svítí kontrolka motoru, vyšší spotřeba oleje, silná koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, silná koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
24.	1SC1324	Š. Octavia II 1,6 - 75 kW	ŠEDÁ PASTELOVÁ METALÍZA	285840	2010	2003/76B	048 - výřad Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, svítí kontrolka motoru, vyšší spotřeba oleje, silná koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, silná koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
25.	1SC1489	Š. Octavia 1,8 - 110 kW	ŠEDÁ METALÍZA	380680	2000	83-04 B	029 - výřad Dymokury	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, svítí kontrolka motoru, vyšší spotřeba oleje, silná koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, silná koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
26.	2A91173	Peugeot Boxer 2,2 TD - 74 kW	BÍLÁ	395680	2003	2001/1A	048 - výřad Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, únik oleje, velká spotřeba oleje, nutná výměna naftového čerpadla, silná koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, silná koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	

27.	1SC1403	Š. Octavia II 1,6 - 75 kW	MODRÁ	177823	2010	692/2008A	029 - výřad Dymokury	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, svítí kontrolka motoru, vyšší spotřeba oleje, silná koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, silná koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
28.	1SH4034	Š. Octavia II Combi 1,6 - 75 kW	ŠEDÁ PASTELOVÁ METALÍZA	316815	2011	692/2008A	048 - výřad Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, svítí kontrolka motoru, vyšší spotřeba oleje, koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
29.	1SV0726	Š. Roomster 1,6 TDi - 66 kW	ŠEDOMODROZELNÁ METALÍZA	166385	2012	566/211F	029 - výřad Dymokury	Vozidlo po DN, poškozená karosérie, Motor před DN odpovídal stáří a ujetým km, vyšší spotřeba oleje, koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, silná koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie. Vozidlo bylo u kynologů, silný zápach od psů.	
30.	1SV0729	Š. Yeti 2,0 TDi - 103 kW 4x4	HNĚDÁ METALÍZA	312174	2012	566/211F	029 - výřad Dymokury	Vozidlo po DN, poškozená celá pravá část karosérie vozidla, motor před DN vykazoval vůle, nepravidelný chod, koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený, vystřelené airbagy, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
31.	2SP4396	Mitsubishi Pajero Sport 2,5 TD - 85 kW	ŠEDÁ METALÍZA	182700	2003	1999/102	029 - výřad Dymokury	Závada motoru, nutná výměna, motor není kompletní, některé díly byly využity do jiného vozidla, silná koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, silná koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
32.	2A50069	VW Transporter 2,5 TDi - 75 kW	MODRÁ	163805	2003	1999/102A	029 - výřad Dymokury	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, vyšší spotřeba oleje, koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
33.	3SY9435	Š. Fabia III Combi 1,2 - 81 kW	ŽLUTÁ	78129	2017	136/2014W	029 - výřad Dymokury	Vozidlo po DN, totální škoda, vozidlo se přetočilo přes střechu, motor před nehodou v pořádku, karosérie totální škoda po DN, koroze podvozku a brzdového systému, interiér poškozený po DN vystřelené airbagy, plíseň, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	

34.	3SY9810	Š. Octavia III 1,8 - 132 kW	ŠEDÁ	267805	2017	2016/646W	029 - výřad Dymokury	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, svítí kontrolka motoru, vyšší spotřeba oleje, silná koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, silná koroze karoserie (z důvodu silné koroze neprošlo STK), matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
35.	4AN2597	VW Transporter 2,0 TDi - 103 kW	BÍLÁ	494602	2015	136/2014M	048 - výřad Kutná Hora	Závada motoru, opakovaně řešená, vozidlu svítí diagnostika motoru, padá do nouzáků, vysoký nájezd km, vyšší spotřeba oleje, koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
36.	3SZ6894	Š. Octavia III 1,4 - 81 kW G-TEC CNG	ŠEDÁ	94115	2018	216/646W	026 - výřad Rakovník	Vozidlo po DN, řešeno jako totální škoda, poškozený levý bok vozidla, levé přední dveře se zpětným zrcátkem, levé zadní dveře, levý zadní blatník, zadní nárazník levý práh, utržená zadní náprava i tlumiče, zadní alu kola, vystřelené airbagy, poškozený podvozek a brzdový systém. Poškození motoru po DN nelze vyloučit.	
37.	3SL6441	Renault Master 2,5 - 88 kW	BÍLÁ	323120	2015	2003/76B	048 - výřad Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, svítí kontrolka motoru, vyšší spotřeba oleje, silná koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, silná koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
38.	4SE2948	VW Transporter 2,0 TDi - 110 kW 4x4	POLICIE - STŘÍBRNÁ	139229	2019	2017/1347 GB	026 - výřad Rakovník	Závada motoru, opakovaný nadměrný únik chladící kapaliny, poškozená hlava motoru, nelze vyloučit další poškození motoru, nutná výměna motoru, začínající koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, opakující se závada řízení, výpadky řízení, karoserie opakovaně opravy laku od poškození NP a drobných DN, interiér poškozený od užívání, roztrhané a znečištěné sedačky, poškozený od montované a demontované policejní techniky, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie. Některé díly motoru vstříky, BiTurbo, EGR a PDF filtr, byly využity při opravě jiného sl. vozidla. "Určeno k ekologické likvidaci a zániku" .	
39.	4SJ2516	Renault Megane 1,6 - 74 kW	ŠEDÁ METALÍZA	55955	2012	692/2008A	029 - výřad Dymokury	Vozidlo pocházející z trestné činnosti, v současné době po DN, poškozený přední část vozidla, poškození motoru DN, začínající koroze podvozku a brzdového systému, vůle podvozku, vůle řízení, karoserie poškozena DN totální škoda, čelní náraz, interiér poškozený po DN a od užívání, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	

40.	5SD2486	Ford Transit Custom 2,0 TDCi - 125 kW	ŠEDÁ	124162	2019	2018/1832 DG	029 - výřad Dymokury	Vozidlo po DN, čelní náraz se zvěří, nelze vyloučit poškození motoru při DN, Závada elektroinstalace, při DN poškozen optický kabel v pření části vozidla, nutná výměna kabelového svazku, začínající koroze podvozku a brzdového systému, koroze karoserie, poškozená po DN v přední části vozidla, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání a montované a demontované policejní techniky, poškozená stropnice vystřelené airbagy, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie. "Určeno k ekologické likvidaci a zániku" .	
41.	4SI7205	Citroen Jumper 2,2 HDi - 103 kW	MODRÁ	156091	2019	2018/1832 AO	029 - výřad Dymokury	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, svítí kontrolka motoru, vyšší spotřeba oleje, silná koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, silná koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
42.	4SJ2659	Š. Fabia III 1,0 - 70 kW	ČERVENÁ	19776	2020	218/1832D G	029 - výřad Dymokury	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, svítí kontrolka motoru, vyšší spotřeba oleje, silná koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, silná koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
43.	2AJ1111	AUDI A8L QUATTRO 6,3 - 368 kW	ČERNÁ	173953	2011	692/2008F	029 - výřad Dymokury	Vozidlo pocházející z trestné činnosti, přesný stav ujetých km nezjištěn, motor a chladicí systém motoru totálně zničený mrazem, díly motoru a chlazení deformovány od zmrzlé chladicí kapaliny, koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
44.	5SR2672	Hyundai i30 kombi 1,5 - 117 kW	ŠEDÁ METALÍZA	51443	2021	2018/1832 AP	029 - výřad Dymokury	Motor vykazuje vůle, nepravidelný chod, svítí kontrolka motoru, vyšší spotřeba oleje, silná koroze podvozku a brzdového systému, popraskané manžety, vůle podvozku, vůle řízení, silná koroze karoserie, matný, poškrábaný, místy poškozený lak, interiér poškozený od užívání, místy zašlý, vybledlý, neplatná STK, nefunkční autobaterie.	
								Nabídková cena celkem:	

Vozidlo uvedené s poznámkou "určeno k ekologické likvidaci a k zániku": vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla, nebo které není možné identifikovat a stalo se odpadem a nebo vozidlo v provedení Policejní, SG policejní a vozidlo zvláštního určení, které je zastaralé, opotřebované, poruchové, poškozené nebo překračuje orientační normy životnosti do té míry, že další provoz takového vozidla by byl nerentabilní a náklady na zpětnou přestavbu vozidla na civilní provedení, převyšují hodnotu vozidla, jsou určena výhradně k ekologické likvidaci a zániku na náklady kupujícího.