

I N F O R M A C E
o souboru nepotřebných vozidel
Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje

- a) Nabízená vozidla k prodeji byla vyřazena na základě písemného rozhodnutí ředitele Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje o trvalé nepotřebnosti majetku č. j. KRPP-48742-1/ČJ-2025-0300AO, ze dne 3. dubna 2025.
- b) Seznam vozidel nabízených k prodeji jako celek, prodej jednotlivých kusů vozidel není možný.
Minimální kupní cena 324.000,- Kč.

Seznam služebních dopravních prostředků:

ev. č. B	Registr. značka	Typ vozidla	Ujeto km	r. v.	Technický stav	Cena za vozidlo
71896	1P29367	Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	160643	2005	Motor ztrácí výkon, opotřebovaná převodovka a spojka převodovky, spodní část karosérie, podběhy, lemy, blatníky koroze, hlučná ložiska kol, snížená účinnost brzd	8.000,-Kč
72751	2P49548	Š. Octavia 1,9 TDI - 74 kW	182701	2006	Vozidlo v nouzovém režimu, porucha turbodmychadla, omezená akcelerace, klepání podvozku, nefunkční ruční brzda, na karosérii viditelné poškození způsobené kroupami	10.000,-Kč
72821	2P49672	Š. Octavia 1,9 TDI - 74 kW	177745	2006	Zkorodované brzdové potrubí, snížení účinku brzd a nebezpečí úniku brzdové kapaliny. Vadná geometrie přední nápravy, značná netěsnost výfukového systému, snížená účinnost tlumičů	10.000,-Kč
73440	1K83619	Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	195047	2006	Motor a jeho kovové součásti částečně zkorodované, chod motoru adekvátní stáří vozidla, nepřesné řazení, spojka prokluzuje, koroze prahů, blatníků, poškozené brzdové potrubí, nutná oprava	8.000,-Kč
73342	1K04833	Š. Octavia II Combi 1,6 - 75 kW	242728	2006	Motor se přehřívá, únik chladicí kapaliny, možné poškození chladiče, hlučná ložiska kol, koroze ramen přední nápravy, počínající koroze karosérie, oxidace brzdového potrubí	10.000,-Kč
74149	2P73247	Š. Octavia II 1,6 - 75 kW	231953	2008	Vozidlo bylo používáno v rámci výcviku na polygonu, motor nefunkční, koroze karosérie, nosných dílů rámu, nadměrná vůle zavěšení kol, vadná geometrie přední nápravy, koroze brzd	15.000,-Kč
75815	2K15941	Honda CR - V - 110 kW 4x4	267126	2008	Motor původní, ztrácí výkon, opotřebovaná spojka, oxidace palivového potrubí, hlučná ložiska kol, koroze kovových komponentů brzdové soupravy, ruční brzda nefunkční, zarezlé lanovody	40.000,-Kč
75875	3P02574	VW Golf Plus 1,4 90 kW	181585	2008	Brzdové destičky silně opotřebované, koroze kotoučů, koroze karosérie, zvláště nosné části, menší promáčkliny a provozní oděry, vadná geometrie přední nápravy, spojka prokluzuje, únik kapalin	25.000,-Kč
75964	2K16024	VW Golf 1,4 - 103 kW	175949	2008	Nepravidelný chod motoru s výpadky v zapalování, nadměrná kouřivost a průsak oleje zkorodovaná ramena v uložení nápravy, opotřebované poloosy koroze výfukového potrubí	25.000,-Kč

76369	3P02819	Š.Octavia II Combi 1,6 - 75 kW	217392	2009	Provozní opotřebení motoru adekvátní k počtu ujetých km a stáří vozidla, nepravidelný chod, spojka prokluzuje, sbíhavost kol řídicí nápravy přesahuje povolenou toleranci, netěsnost střechy	30.000,-Kč
76865	8P00942	Š.Octavia II Combi 1,6 - 75 kW	101940	2009	Volná táhla řadící páky, volná kulisa řízení, poškození laku odstraněním policejních polepů, poškozená odkládací skříňka po montáži radiostanice, nutná generální oprava brzd	25.000,-Kč
76888	4P09105	Š.Octavia II 1,6 - 75 kW	192105	2009	Motor netěsný, hlučná spojka, opotřebený náboj lamely, nutná výměna ložiska spojky a kontrola slícování motoru a převodovky, zkorodované brzdové potrubí, snížená účinnost brzd	30.000,-Kč
77380	1AK3584	Audi A8 long - 257 kW	195212	2009	Vozidlo se nachází v nouzovém režimu. Závada na klapkách sání, buď jsou zaseknuté, nebo silně zanesené karbonem, což negativně ovlivňuje směs paliva a vzduchu a způsobuje nepravidelný chod motoru. Nutná oprava vstřikovacího systému	60.000,-Kč

Seznam vozidel propadlých, zabraných ve prospěch státu:

Registr. značka	Typ vozidla	Ujeto km	r. v.	Technický stav	Cena za vozidlo
1P4990	Suzuki DR 350 S motocykl	nezjištěno	1993	Po dopravní nehodě nepojízdný, přední vidlice prohnutá, přední část blatníku zcela odtržená, přední maska prasklá, veškeré kovové segmenty brzd koroze, bezprostřední riziko prasknutí brzdového potrubí, koroze palivové nádrže.	3.000,-Kč
8P30757	Škoda Fabia II 1,4 – 63 kW	nezjištěno	2008	Pokročilá koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, podběhů, spodních hran dveří, část levého prahu chybí, zadní nárazník odřený. Úkapy oleje, horší starty, otáčky kolísají, netěsnosti ve spojích výfukového systému. Vadná geometrie, nedostatečný účinek tlumičů.	25.000,-Kč
				CELKEM	324.000,-Kč

Obečně pro všechna vozidla platí úniky provozních kapalin, nefunkční akumulátory, opotřebené interiéry, neúplná povinná výbava a fakt, že vozidla v současnosti nesplňují podmínky zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Upozorňujeme uchazeče, že v případě prodeje vozidla je nutné počítat vedle nabídkové ceny i s poplatky spojenými s převodem vozidla, které hradí v plné výši kupující – tedy poplatky za ekologickou daň a evidenční kontrolu vozidla. V minimální požadované ceně nejsou tyto poplatky zahrnuty, tyto platí kupující.