

Přehled prodávaných vozidel**Seznam služebních dopravních prostředků:**

ev. č. B	Typ vozidla	Ujeto km	r. v.	Technický stav
71896	Škoda Fabia Combi 1,4 – 55 kW	160643	2005	Motor ztrácí výkon, opotřebovaná převodovka a spojka převodovky, spodní část karosérie, podběhy, lemy, blatníky koroze, hlučná ložiska kol, snížená účinnost brzd
72751	Škoda Octavia 1,9 TDi – 74 kW	182701	2006	Vozidlo v nouzovém režimu, porucha turbodmychadla, omezená akcelerace, klepání podvozku, nefunkční ruční brzda, na karosérii viditelné poškození způsobené kroupami
72821	Škoda Octavia 1,9 TDi – 74 kW	177745	2006	Zkorodované brzdové potrubí, snížení účinku brzd a nebezpečí úniku brzdové kapaliny. Vadná geometrie přední nápravy, značná netěsnost výfukového systému, snížená účinnost tlumičů
73440	Škoda Fabia Combi 1,4 – 55 kW	195047	2006	Motor a jeho kovové součásti částečně zkorodované, chod motoru adekvátní stáří vozidla, nepřesné řazení, spojka prokluzuje, koroze prahů, blatníků, poškozené brzdové potrubí, nutná oprava
73342	Škoda Octavia Combi II 1,6 – 75 kW	242728	2006	Motor se přehřívá, únik chladicí kapaliny, možné poškození chladiče, hlučná ložiska kol, koroze ramen přední nápravy, počínající koroze karosérie, oxidace brzdového potrubí
74149	Škoda Octavia II 1,6 – 75 kW	231953	2008	Vozidlo bylo používáno v rámci výcviku na polygonu, motor nefunkční, koroze karosérie, nosných dílů rámu, nadměrná vůle zavěšení kol, vadná geometrie přední nápravy, koroze brzd
75815	Honda CR-V 2,0 – 110 kW 4x4	267126	2008	Motor původní, ztrácí výkon, opotřebovaná spojka, oxidace palivového potrubí, hlučná ložiska kol, koroze kovových komponentů brzdové soupravy, ruční brzda nefunkční, zarezlé lanovody
75875	VW Golf Plus 1,4 – 90 kW	181585	2008	Brzdové destičky silně opotřebené, koroze kotoučů, koroze karosérie, zvláště nosné části, menší promáčkliny a provozní oděry, vadná geometrie přední nápravy, spojka prokluzuje, únik kapalin
75964	VW Golf Combi 1,4 – 103 kW	175949	2008	Nepravidelný chod motoru s výpadky v zapalování, nadměrná kouřivost a průsak oleje zkorodovaná ramena v uložení nápravy, opotřebované poloosy koroze výfukového potrubí
76369	Škoda Octavia Combi II 1,6 – 75 kW	217392	2009	Provozní opotřebení motoru adekvátní k počtu ujetých km a stáří vozidla, nepravidelný chod, spojka prokluzuje, sbíhavost kol řídící nápravy přesahuje povolenou toleranci, netěsnost střechy
76865	Škoda Octavia Combi II 1,6 – 75 kW	101940	2009	Volná táhla řadicí páky, volná kulisa řízení, poškození laku odstraněním policejních polepů, poškozená odkládací skříňka po montáži radiostanice, nutná generální oprava brzd

76888	Škoda Octavia II 1,6 – 75 kW	192105	2009	Motor netěsný, hlučná spojka, opotřebený náboj lamely, nutná výměna ložiska spojky a kontrola slícování motoru a převodovky, zkorodované brzdové potrubí, snížená účinnost brzd
77380	Audi A8 Long 4,2 – 257 kW	195212	2009	Vozidlo se nachází v nouzovém režimu. Závada na klapkách sání, buď jsou zaseknuté, nebo silně zanesené karbonem, což negativně ovlivňuje směs paliva a vzduchu a způsobuje nepravidelný chod motoru. Nutná oprava vstřikovacího systému

Seznam vozidel propadlých, zabraných ve prospěch státu:

Typ vozidla	Ujeto km	r. v.	Technický stav
Suzuki DR 350 S motocykl	nezjištěno	1993	Po dopravní nehodě nepojízdný, přední vidlice prohnutá, přední část blatníku zcela odtržená, přední maska prasklá, veškeré kovové segmenty brzd koroze, bezprostřední riziko prasknutí brzdového potrubí, koroze palivové nádrže.
Škoda Fabia II 1,4 – 63 kW	nezjištěno	2008	Pokročilá koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, podběhů, spodních hran dveří, část levého prahu chybí, zadní nárazník odřený. Úkapy oleje, horší starty, otáčky kolísají, netěsnosti ve spojích výfukového systému. Vadná geometrie, nedostatečný účinek tlumičů.

Obecně pro všechna vozidla platí úniky provozních kapalin, nefunkční akumulátory, opotřebované interiéry, neúplná povinná výbava a fakt, že **vozidla jsou po dobu odstavení bez jakékoliv údržby a v současnosti nesplňují podmínky zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.**