

Příloha č. 1 k č.j.: KRPT-81954-2/ČJ-2019-0700VZ

p.č.	RZ	typ	rok výr.	km	poznámka	CENA DLE ZP
1.	KIO 9264	VW Transporter 2,4TD –57kW	1997	392 291	únik chladicí kapaliny, koroze stěny chladiče, koroze brzdového potrubí a karoserie,	
2.	OVV 9714	Š. Octavia 1,6 – 74 kW	1997	414 107	únik chladicí kapaliny, nadspotřeba oleje, netěsnící převodovka, kapacita AKU nevyhovující, koroze	
3.	OVY 4803	Š. Octavia 1,6 – 74 kW	1999	286 349	motor opotřeben,nadspotřeba oleje, obtížné startuje, snížená kapacita AKU, koroze, do karoserie zatéká	
4.	9T1 7149	Š. Fabia 1,4 – 55 kW	2002	191 746	motor opotřeben, obtížné startování, silná koroze karoserie - zatéká, tlumiče opotřebený, koroze brzd	
5.	1T1 4000	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	2002	267 340	nepravidelný chod motoru, AKU nedrží kapacitu, koroze výfuk. potrubí a karoserie, volné čepy řízení	
6.	1T3 9233	Š. Octavia Combi 1,6 – 75 kW	2003	222 040	zvýšená spotřeba AOM, netěsnící převodovka, nepravidelný chod motoru	
7.	1T3 9236	Š. Octavia Combi 1,6 – 75 kW	2003	229 295	zvýšená spotřeba AOM, snížený výkon a kapacita AKU, značná koroze karoserie, opotřebený interiér	
8.	1T1 4092	Š. Octavia 2,0 – 85 kW	2003	304 884	motor vadný (bez výkonu, jede na 3 válce), únik chl. kapaliny a oleje, koroze karoserie a podvozku	
9.	1T3 9343	Š. Octavia 1,8 – 110 kW	2005	286 275	nadspotřeba motor. oleje, únik převodového oleje, koroze karoserie a podvozku, snížená účinnost brzd	
10.	7T4 9264	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	2005	218 671	únik chl. kapaliny, nadspotřeba motor. oleje, kapacita AKU nevyhovující, koroze, snížená úč.brzd	
11.	1T3 9370	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	2005	234 996	únik motorového oleje, baterie nedrží kapacitu, lak opotřeben, koroze karoserie, podvozku a brzd	
12.	1T3 9371	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	2005	173 000	únik chladicí kapaliny a mot. oleje, koroze karoserie, koroze výfukového a brzdového potrubí,	
13.	1T3 9380	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	2005	192 277	prasklé výfukové potrubí, koroze karoserie a brzdového potrubí, interiér poškozen	
14.	2T7 1598	Š. Octavia 1,6 – 75 kW	2006	242 239	Nepravidelný chod motoru, nadměrný únik oleje, průnik výfukových splodin do interiéru, koroze	
15.	2T7 1683	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	2006	268 814	zvýšená spotřeba AOM a PHM, snížený výkon motoru, koroze výfukového potrubí a karoserie	
16.	2T7 1825	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	2006	234 602	zvýšená spotřeba AOM a PHM, snížený výkon motoru, koroze karoserie, zvýšená hlučnost ložisek	
17.	2T7 8191	Š. Octavia Combi 1,4 – 55kW	2006	232 694	nadspotřeba motorového oleje, obtížné startování, opotřebená spojka, koroze, snížená účinnost brzd	
18.	2T7 1938	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	2006	274 044	motor opotřeben, únik oleje, vadná spojka, koroze karoserie a podvozku, snížená účinnost brzd	
19.	3T2 5964	Š. Fabia 1,4 – 55 kW	2006	220 000	počínající koroze karoserie, podvozku a štítů zadních brzd, snížená účinnost brzd	
20.	5T7 8257	Peugeot 308 1,6 – 110 kW	2008	170 630	následkem zahoření elektroinstalace došlo k požáru motor. prostoru, zničení plast. dílů a elektr. vodičů	
21.	7T4 0249	Š. Octavia Combi 1,6 – 75 kW	2011	125 158	vozidlo po DN	
					CELKEM	328.000,-