

I N F O R M A C E
o souboru nepotřebných vozidel
Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje

- a) Nabízená vozidla k prodeji byla vyřazena na základě písemného rozhodnutí ředitele Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje o trvalé nepotřebnosti majetku č. j. KRPP-48743-1/ČJ-2025-0300AO, ze dne 3. dubna 2025.
- b) Seznam vozidel nabízených k prodeji jako celek, prodej jednotlivých kusů vozidel není možný.
Minimální kupní cena 209.000,- Kč.

Seznam služebních dopravních prostředků:

ev. č. B	Registr. značka	Typ vozidla	Ujeto km	r. v.	Technický stav	Cena za vozidlo
64816	PJA0179	VW Transporter 1,9 D – 50 kW, skříň Dodávka, počet míst 3 Poplatek za emise činí 3000,-Kč, vozidlo splňuje emisní normu EURO 2	226734	1998	Motor původní, ztrácí výkon, opotřebovaná spojka převodovky, koroze podběhů, prahů a spodních lemů dveří, pravý přední blatník lehká deformace, volná ramena v uložení přední nápravy jsou zkorodovaná	3.000,-Kč
64817	PSH5097	VW Transporter 1,9 D – 50 kW, skříň dodávka, počet míst 3 Poplatek za emise činí 3000,-Kč, vozidlo splňuje emisní normu EURO 2 EURO 2	195116	1998	Motor netěsný, nestabilní volnoběh, nadměrná kouřivost z výfuku, rozsáhlá koroze karoserie, zašlý lak, místy popraskaný, přední náprava je v nevyhovujícím stavu, při jízdě se ozývá bouchání a nestandardní zvuky	3.000,-Kč
73743	2P12643	Škoda Octavia II Combi 1,6 - 75 kW	215286	2006	Provozní opotřebení motoru adekvátní k počtu ujetých km a stáří vozidla, opotřebované poloosy a brzdové obložení, snížená a nesouměrná účinnost brzd, opotřebovaný interiér	10.000,-Kč
201723	6P79405	Škoda Octavia III Combi 1,8 - 132 kW	251265	2015	Katalyzátor je poškozený, zanesený nebo mechanicky prasklý, netěsnosti ve spojích výfukového systému, poškození laku po odstranění policejních polepů	20.000,-Kč
202009	6P60835	Škoda Octavia III 1,4 - 110 kW	196960	2015	Po těžké DN, nepojízdné, totální škoda na vozidle, čelní náraz způsobil deformaci motorového bloku, celé přední části karoserie, nárazník, kapota, pravý blatník, světlomety, směrovky, prasklé přední sklo, utržená přední maska, poškození pravého předního kola, nefunkční řízení	20.000,-Kč
202032	7P22927	Škoda Octavia III Combi 1,8 - 132 kW	360945	2015	Vysoký nájezd km způsobilo výrazné opotřebení mechanických částí, rozvodů a ventilů, hlučná ložiska kol, snížená účinnost tlumičů, snížená a nesouměrná účinnost brzd, opotřebované brzdové obložení	20.000,-Kč
202034	6P60963	Škoda Octavia III Combi 1,8 - 132 kW	219309	2015	Motor nelze nastartovat, vytěžená řídicí jednotka motoru (ECU), nefunkční nefunkčnost akčních členů řízené ECU – elektronická škrťací klapka, regulátor volnoběhu, zapalovací cívka	20.000,-Kč

Seznam vozidel z trestné činnosti:

Registr. značka	Typ vozidla	Ujeto km	r. v.	Technický stav	Cena za vozidlo
9P45401	Audi A4 kombi 2,0 TDI – 105 kW	262656	2008	Oba přední blatníky a kapota menší promáčkliny a oděry, počínající koroze spodní části vozidla, snížená a nesouměrná účinnost brzd, znečištěný interiér, automatická převodovka	28.000,-Kč
5P25150	Peugeot 206 1,4 – 55 kW	nezjištěno	2001	Pojízdné, karoserie bez známek vážného poškození, místy poškozený lak, řízení vykazuje běžné provozní opotřebení, volant reaguje přiměřeně, brzdy funkční, interiér znečištěný	3.000,-Kč
8P97341	Audi A4 Avant 2,5 TDI – 120 kW	nezjištěno	2002	Koroze karoserie, prahy, blatníky, lemy dveří, díra v podlaze, volná ramena v uložení přední nápravy, opotřebované brzdové obložení, znečištěný interiér, automatická převodovka	7.000,-Kč
8P48693	Audi A4 kombi 1,9 TDI – 85 kW	287040	2005	Koroze karoserie, přední nárazník poškozen výraznými oděry a na levé straně je částečně odtržený, opotřebovaná spojka převodovky, znečištěný interiér, tažné zařízení	10.000,-Kč
6P11436	BMW 330i sedan 3,0 – 170 kW	330655	2000	Poškození laku, lehké promáčkliny, kryt levého zpětného zrcátka chybí, stav odpovídá stáří vozidla a počtu najetých km,	10.000,-Kč
9P56370	Peugeot 407 kombi 2,0 – 100 kW	209367	2005	Brzdové obložení je opotřebované, nutná výměna brzdových destiček i kotoučů. Brzdová hadice na povrchu odřená. Motor původní, funkční, běžně opotřebovaný.	15.000,-Kč
xxx	Shoprider kabinový elektroskútr	xxxx	nezjištěn	Velmi dobrý technický stav, bez viditelných známek havárie nebo mechanického poškození, uzamyk. kabina, vybavený okny s možností posunu. Včetně nabíječky.	30.000,-Kč
xxx	Elektroskútr se stříškou	xxxx	nezjištěn	Vozidlo je pojízdné, v dobrém technickém a vizuálním stavu. Karoserie bez výrazného poškození, otevřený typ skútru s pevnou širokou ochran. stříškou bez boční kabiny. Bez nabíječky.	10.000,-Kč
				CELKEM	209.000,-Kč

Obecně pro všechna vozidla platí úniky provozních kapalin, nefunkční akumulátory, opotřebované interiéry, neúplná povinná výbava a fakt, že vozidla v současnosti nesplňují podmínky zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Upozorňujeme uchazeče, že v případě prodeje vozidla je nutné počítat vedle nabídkové ceny i s poplatky spojenými s převodem vozidla, které hradí v plné výši kupující – tedy poplatky za ekologickou daň a evidenční kontrolu vozidla. V minimální požadované ceně nejsou tyto poplatky zahrnuty, tyto platí kupující.