

Informace o souboru vyřazených vozidel

INFORMACE o souboru vozidel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje nabízených k prodeji

1. Nabízená vozidla k prodeji byla vyřazena na základě rozhodnutí o nepotřebnosti dlouhodobého majetku v souladu s § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
2. Seznam vozidel v souboru nabízených k prodeji:

Poř. číslo	Evidenční číslo „B“	Druh	Typ	Km	Rok výroby	Technický stav
1.	72548	osobní	VW Transporter 2,5 TDi – 96 kW	234 884	2006	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje v motoru, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodní části, podběhů, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Vyběhané rolny a zámek u bočních posuvných dveří. Škrábance v laku, matný lak. Koroze kovových komponentů brzd. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor funkční. Dochází k samovolnému vybíjení odstaveného vozidla.

Vozidla propadlá, zabraná na základě rozsudku soudů, rozhodnutí úřadů.

Poř. číslo	registrační značka	Druh	tovární značka vozidla	km	r.v.	stručný popis technického stavu vozidla
1.	FP14 JHX (GB)	osobní	Ford Fiesta ZETEC TDCI 1,5 – 55 kW	252 889 (dle počítadla)	2014	Karoserie samonosná hatchback, 5 míst k sezení. Barva černá metalíza. Karoserie je celkově v zachovalém stavu, odřený zadní nárazník a pravý zadní blatník, poškozené úchyty zadního nárazníku, nelícuje s karosérií. Na několika místech odloupený lak u kapoty motoru. Matný lak, škrábance a rýhy na karosérii. Vozidlo obuto do opotřebovaných letních pneumatik 195/55 R15 89V na hliníkových discích. Motor naftový objemu 1 499 cm ³ , výkon 55 kW, typ motoru UGJC, koroze výfukového potrubí, elektroinstalace funkční. Baterie vadná. Interiér vozidla je vcelku zachovalý. Vozidlo vyrobeno s volantem na pravé straně a v provedení pro levostranný provoz. Kovové části brzd zkorodovány. Vozidlo delší dobu odstavené. Běžné provozní opotřebení odpovídající stáří a ujetým km. K vozidlu 1 ks klíč od zapalování a zámku dveří.
2.	7A4 5885 (depozit)	osobní	Škoda Superb 1,9 – 77 kW	263 108 (dle počítadla)	2006	Karoserie samonosná sedan, pětimístná. Barva černá metalíza.. Počínající koroze karoserie, odřený zadní nárazník vpravo, lem zadního pravého blatníku, přední nárazník vlevo a pravý přední blatník u nárazníku, odřené hrany přední kapoty a hrany dveří. Mapy v laku, škrábance a rýhy na karosérii. Vozidlo obuto do letních pneumatik neschváleného rozměru 205/50 R16 87V na discích z lehké slitiny. Zbytková hloubka dezénu cca 60%. Disky odřené. Motor naftový o objemu 1 896 cm ³ , výkon 77 kW, typ motoru BSV, funkční. Všechna elektrická zařízení funkční. Zkorodované výfukové potrubí. Baterie nefunkční. Manuální 5 ti stupňová převodovka. Spojka a převodovka funkční. Značně zkorodovaná přední náprava, zadní náprava a ramena. Manuální ruční brzda, funkční. Všechny kovové části brzd zkorodované. Interiér vozidla je v celku zachovalý. Přední sedadla prosezená. Vozidlo delší dobu odstavené. Platnost STK prošla. K vozidlu 1 ks klíč od zapalování a zámku dveří.

Poř. číslo	registrační značka	Druh	tovární značka vozidla	km	r.v.	stručný popis technického stavu vozidla
3.	9U8 8527 (depozit)	osobní	Škoda Octavia Combi 2,0 - 103 kW	305 352 (dle počítadla)	2007	Karoserie samonosná, 5-dveřové kombi, pětímístná. Barva modrá základní. Matný lak, povrchově opotřebovaný, poškrábaný v celé ploše. Počínající koroze karoserie. Vozidlo vybaveno tažným zařízením třídy A50-X. Vozidlo obuto do zimních pneumatik 205/60 R16 96H, na plechových discích bez krytů kol. Motor vznětový o objemu 1 968 cm ³ , výkon 103 kW, typ motoru BKD a šestistupňová mechanická převodovka funkční. Patrná mírně zvýšená kouřivost a hlučnost motoru, především při přechodu do vyšších otáček a ve studeném režimu chodu motoru. Koroze výfukového potrubí, elektroinstalace funkční. Baterie vadná – nedrží kapacitu. Interiér vozidla je celkově zašlý a silně znečištěný. Kovové části brzd zkorodovány. Vozidlo delší dobu odstavené. K vozidlu 1 ks klíč od zapalování a zámku dveří.
4.	9C0 6845 (depozit)	osobní	Škoda Fabia 1,4 – 55 kW	237 510 (dle počítadla)	2005	Karoserie samonosná hatchback, pětímístná. Barva šedá. Karoserie je ve velmi špatném stavu, hloubková koroze karoserie. Prasklý přední nárazník vpravo, odřený zadní nárazník vpravo a zadní pravý blatník. Matný lak, škrábance a rýhy na karoserii. Vozidlo obuto do zimních pneumatik Matador 165/70 R14 81T na plechových a zkorodovaných discích. Motor o objemu 1 422 cm ³ , výkon 55 kW, typ motoru AMF a pětistupňová manuální převodovka funkční. Koroze výfukového potrubí, elektroinstalace nebyla zkoušena. Baterie nefunkční. Interiér vozidla je celkově zašlý, zničený a silně znečištěný. Kovové části brzd zkorodovány. Nefunkční ruční brzda. Vozidlo delší dobu odstavené. Běžné provozní opotřebení odpovídající stáří a ujetým km. Platnost STK do 06. 11. 2025. K vozidlu 1 ks klíč od zapalování a zámku dveří.

Při prezentaci na prohlídku nabízených vozidel zájemci předloží platné oprávnění k podnikání v uvedené oblasti činnosti, vydané příslušným úřadem, jinak jim nebude prohlídka umožněna. Účast více než dvou osob na prohlídce od jednoho zájemce není přípustná.

Odprodej vozidel je rozdělen do jedné části:
soubor č. 1 (5 vozidel)

Při prezentaci zájemce obdrží návrh kupní smlouvy s přílohou, kterou tvoří celkový přehled vyřazených a prodávaných vozidel v souboru č. 1. Dále obdrží podmínky soutěže a krycí list nabídky.