

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(k podání nabídky – seznam SDP)

B		RZ	typ	r. v.	km	stav	cena za ks
1	205 102	2Z5 6507	Hyundai Tucson, nákladní 2,0-104 kW	2006	228 377	Zkorodovaný rám vozidla, interiér znehodnocený přepravou psů.	
2	204 783	6M8 2763	Renault Trafic nákladní 2,0 -84 kW	2007	317 819	Vadná elektroinstalace, slabé tlaky ve válcích, zkorodované dveře.	
3	77 317	2M9 2953	Škoda Superb II Sedan 1,9 - 77kW	2009	291 059	Vadný vačkový hřídel, zadřené lano parkovací brzdy.	
4	200 136	4M8 0912	Audi A6 2,7 - 132 kW	2006	271 271	Nepravidelný chod motoru, zteřelé brzdové hadičky, celková koroze.	
5	72 079	1M2 6186	Š. Fabia Com. 1,4 - 55 kW	2005	172 356	Vymačkané uložení ramen přední nápravy, zadřená lana park. Brzdy.	
6	72 076	1M2 6158	Š. Fabia Com. 1,4 - 55 kW	2005	148 910	Vadná spojka, netěsnost chladicího systému, baterie nedrží kapacitu.	
7	79 188	6A3 7583	Š. Fabia hatchback 1,4 - 55 kW	2006	202 341	Vymačkané uložení ramen přední nápravy.	
8	72 758	1M2 6215	Š. Fabia hatchback 1,4 - 55 kW	2006	151 411	Snížený výkon motoru, spotřeba motorového oleje, celková koroze.	
9	73 502	1M2 6278	Š. Fabia hatchback 1,4 - 55 kW	2006	137 996	Vadný zámek LP dveří, prasklina v předním nárazníku, drobné oděrky.	
10	72 053	1M0 7950	Š. Fabia hatchback 1,4 - 55 kW	2005	127 509	Sedadlo řidiče je volné v uložení a nefunkční nastavení výšky.	
11	72 646	3B2 8150	Š. Fabia hatchback 1,4 - 55 kW	2006	202 712	Vadný zámek LP dveří, koroze brzdového potrubí a přední nápravy.	
12	79302	3M8 2850	Š. Fabia Com. 1,4 - 63 kW	2013	224 444	Motor opotřeбенý provozem, nadměrně hlučný, celková koroze.	
13	73 177	2T7 1879	Š. Fabia Com. 1,4 - 59 kW	2006	182 872	Vadná spojka, motor opotřeбенý provozem, koroze na přední nápravě.	
14	73 178	2T7 1894	Š. Fabia Com. 1,4 - 59 kW	2006	230 919	Povrchová koroze prahů, vadné vzpěry zadních dveří, vůle v řízení.	
15	77 216	2M9 3062	Š. Fabia Com. 1,4 - 63 kW	2009	229 651	Špatně startuje, nepravidelný výkon motoru, opotřeбенá lamela spojky.	
16	77 208	2M9 3046	Š. Fabia Com. 1,4 - 63 kW	2009	194 621	Poškozený zadní pravý blatník, podřený lak, snížený výkon motoru.	
17	78 102	2M9 4261	Š. Fabia hatchback. 1,4 - 63 kW	2010	178 609	Prasklá LP pružina pérování, zkorodované páte dveře, vůle v řízení.	
18	77 053	6T3 0379	Š. Octavia II Kombi 1,6 - 75 kW	2009	339 218	Snížený výkon motoru, koroze výfukového potrubí a přední nápravy.	
19	75 564	5T9 7369	Š. Octavia II Kombi pol. 1,6 - 75 kW	2009	157 599	Brzdy opotřeбенé provozem, koroze levého prahu a levých dveří.	
20	79 309	3M8 2705	Š. Octávia III. Sedan 2,0 - 110 kW	2013	333 118	Po DN - poškozen chladič klimatizace, čelní sklo, přední nárazník.	
21	201 522	6M0 5854	Š. Octavia III Sedan pol. 1,8 - 132 kW	2016	257 271	Motor opotřebovaný provozem, vymačkaná hardy spojka koroze.	
22	206 321	3M7 0163	Š. Octávia II. Sedan 1,6 - 75 kW	2008	273 592	Velká spotřeba oleje, vymačkané uložení předních tlumičů.	
23	76 434	6T0 2469	Š. Octávia II. Kombi 1,6 - 75 kW	2009	262 234	Nefunkční ruční brzda, koroze brzdového potrubí a přední nápravy.	
24	74 190	3T7 7286	Š. Octávia II. Sedan 1,6 - 75 kW	2008	127 563	Závada na převodovce, motor opotřebovaný provozem, koroze.	

Datum:_____

Cena celkem:_____